

# Pulsioxímetro PC-60

El PC-60 calcula la saturación de oxígeno y el latido cardíaco (pulso) a través del dedo del paciente. Esto se utiliza en el hospital, la clínica, en el domicilio, en la actividad deportiva, en cualquier lugar donde sea necesario recurrir a este tipo de diagnóstico. No es adecuado para la monitorización, para la cual se necesitan dispositivos adecuados.



- **Alarma** en el display de agotamiento de la pila.
- **Fácil de usar** una sola tecla.
- **Muy preciso** en el resultado y la repetitividad.
- Autoapagado después de 8 segundos de inactividad.
- El display muestra el valor  $SpO_2$ , y de la frecuencia, la intensidad de pulso se muestra sobre una barra de 16 segmentos.
- **Ligero** (menos de 60 gr. con las pilas), **pequeño**, **fácil de transportar**, **listo para cualquier intervención**.
- Son necesarias **dos pilas AAA**, el bajo consumo permite utilizarlo hasta 100 horas de forma continua.

# PC-60 - Especificaciones



**DISPLAY:** Tipo LCD.

**INTENSIDAD DEL PULSO:** Barra de 16 segmentos visualizado en el display.

**AGOTAMIENTO DE LA PILA:** Aviso en el display.

**RANGO DE MEDICIÓN:** Pulso 30 ppm - 240 ppm.

**PRECISIÓN:** SpO<sub>2</sub>: ± 2% (entre 80% - 99%)  
± 3% (entre 70% - 79%)  
Frecuencia de pulso: ± 2%.

**RESOLUCIÓN:** SpO<sub>2</sub>: 1%.  
Frecuencia de Pulso: 1 ppm.

**ALIMENTACIÓN:** 1,5 v (2 pilas alcalinas AAA).

**VOLTAJE:** 2,6 - 3,3 v.

**MEDICIÓN CON BAJA PERFUSIÓN:** Los valores del SpO<sub>2</sub> y del pulso son mostrados cuando la saturación está al 0,5%.

**RESISTENCIA A LAS VARIACIONES DE LUZ AMBIENTAL:** La diferencia entre los valores medidos en condiciones de luz ambiental y en la oscuridad es ± 1%.

**AUTOAPAGADO:** El aparato se apaga automáticamente después de 8 segundos si el dedo no está introducido.

**COMPONENTES FOTOSENSIBLES:** Luz roja a 660 nm. e infrarroja a 940 nm.

**DIMENSIONES:** 60 mm. x 36 mm. X 33 mm.

**PESO:** 60 gr.

**ACCESORIOS:** Collar, dos pilas, funda, manual de uso.



**PAPELES REGISTRALES LESSA, S.A.**

c/Llobateras, 14-18 Talleres 7, Nave 4 • Pol. industrial Santiga  
Telf. 34/93 7299400 • Fax. 34/93 7191656  
08210 - BARBERÁ DEL VALLÉS (Barcelona) - España  
Aptdo. de correos 368 • e-mail: lessap@lessap.com  
<http://www.lessap.com>